

H + W Härte- und
Werkstofftechnik GmbH

Gewerbestraße 10
75031 Eppingen

Tel: 07262/6191-0
Fax: 07262/6191-29

E-Mail: info@hw-eppingen.de
Internet: www.hw-eppingen.de



Sicherheitsinformationen
für Besucher
Stand: 03.07.2019



Sicherheitsinformationen für Besucher




Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und
ISO 50001:2011.

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,

vielen Dank für Ihren Besuch und Ihr Interesse an unserem Unternehmen.

Sollten Sie zum ersten Mal H+W besuchen, dann möchten wir Sie gerne auf ein paar für uns wichtige Punkte hinweisen.

Wir wollen dass Sie sich bei uns wohl fühlen und Ihre Sicherheit gewährleistet ist.



Wenn Sie im Rahmen Ihres Besuches die Produktion oder das Nasslabor betreten, melden Sie sich bitte unbedingt beim Büro an und füllen Sie die Besucherliste aus.

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie diese Sicherheitsinformation an.



Auf dem gesamten Firmengelände gilt Fotografier- und Rauchverbot. Rauchen ist nur am Raucherpavillon und am Pausenplatz gegenüber dem Haupteingang gestattet.



Beim Betreten der Produktionsbereiche sollten Sie Sicherheitsschuhe tragen. Ist dies nicht der Fall, dann beschränken Sie bitte Ihren Aufenthalt auf die Laufwege.

Ein Aufenthalt zwischen den Ofenanlagen ist ohne zwingenden Grund nicht gestattet.



Der Produktionsbereich ist bis auf definierte Bereiche kein Lärmbereich, in dem das Tragen von Gehörschutz vorgeschrieben ist. Sollten Sie trotzdem Gehörschutz wünschen, dann wird Ihnen dieser zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass an verschiedenen Orten „heiße“ Teile zum Abkühlen gelagert sein können. Hier herrscht nicht nur akute Verbrennungs-, sondern auch Verschmutzungsgefahr.



Beim Aufenthalt im Laborbereich besteht Gefahr durch Ätz- und Präparationsmittel. Wir lagern und handeln diese entsprechend, bitten aber darum, auch hier gut aufzupassen.

Erhöhte Aufmerksamkeit muss walten, wenn man Fahrwege betritt. Wegen des internen Warenverkehrs mit Flurförderzeugen, aber auch selbstfahrenden Chargierwagen besteht erhöhte Unfallgefahr.



Fluchtwege sind mit Hinweisschildern gekennzeichnet, im Gefahrenfall verlassen Sie bitte das Gebäude auf direktem Wege. Sammelpunkt für „Alle“ ist der Wendehammer an der Einfahrt.

Sollten Sie noch Fragen haben, dann stehen Ihnen H+W-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen sicheren Aufenthalt.